



Стяжка

Этапы работ: Шумоизоляция штукатурки. Вид работ: Черновые работы.

- Соотношение цемента к песку 1к5
- Минимальная толщина стяжки 45мм.
- Минимальный кусок стяжки 100х100см.
- Проверка ровности.
- Тех. разрывы каждые 6м.
- Уборка улицы, подъезда, лифта.
- Полив стяжки / пленка для набора прочности.
- Однородный цвет стяжки говорит о равномерном замесе.
- Проверка правилом: 2м- не более 3мм.
- Угол между стяжкой и стеной должен быть 90 градусов. Везде!
- Демпфер по всему периметру (обратить внимание на проёмы: особое внимание).
- На следующий день после заливки, просто накрыть плёнкой. Через 3-4 дня после заливки, пролить водой из расчета 1-1,5л на м2. Ещё через 3-4 дня повторить пролитие. Плёнку убрать через 14 дней. Первые 3 дня

стяжку не нагружать мешками, стремянками и т.д

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?