



Чистота СКЛО.

Контроль чистоти цех СКЛО.

1. Порізка

☐ **1.1** Стіл

Прибрати стіл порізки і розлому.

☐ **1.2** Гнучка

Чистота перед та за гнучкою, біля засипки.

☐ **1.3** Бутилярка

Чистота ,бутилярки ,транспортер.

☐ **1.4** Мийка

Зона мийки плюс ,водоочисна станція.

☐ **1.5** Збірка

Чистота під лінією та пресом.

☐ **1.6** Робот, ТАЛ

Чистота роликів, конвеєр, планшет, підлога .

☐ **1.7** Зона завантаження,

2. Джамбо склад

☐ **2.1** Склад

Прибрати між пачками.

☐ **2.2** Лоудер

Прибрати бите скло

☐ **2.3** Бампера

помотати бампера.

После того как все проверю по чек-листу, нужно сесть "на дорожку" на диван и посидеть пару минут. Говорят это хорошая примета))). И в путь!

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?