



ЧЕК-ЛИСТ ЧАСТЫХ ОШИБОК ПРИ УХОДЕ ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ

Использование неправильных средств для мытья, несоблюдение технологии уборки приводят к порче покрытия. Основные ошибки, которые совершают чаще всего:

- ☐ **1.** Применение абразивов и средств с агрессивными химическими веществами в составе. Они царапают пленку, делают ее матовой, в буквальном смысле плавят.
- ☐ **2.** Использование горячей воды – выше 40 градусов.
- ☐ **3.** Применение твердых, острых предметов, жестких швабр – все они могут порвать пленку.
- ☐ **4.** Также ошибкой является использование пятновыводителя без предварительной проверки его действия на незаметном участке.

Уход за натяжными потолками довольно прост – главное, соблюдать аккуратность и не применять абразивы, кислоты, растворители, ацетон и порошки. Используйте мягкие тряпки и бережно относитесь к покрытию – тогда оно прослужит долго.